

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
1	- ได้รับแจ้งจาก นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.ม.6 บ.หนองแดงพัฒนา เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดบางจุด และมีกิ่งไม้กีดขวางสายไฟรอบหมู่บ้าน (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 1/2566 ลว.4 ม.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่ชำรุดเสียหาย และนำรถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางสายไฟ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 4 มกราคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.ม.6 บ.หนองแดงพัฒนา ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/1 ลว.6 ม.ค 66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีความเสียหายจริง และเห็นควรดำเนินการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ที่พาดผ่านแนวเขตของไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่รับความเสียหายตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 6 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คํานันสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
2	- ได้รับแจ้งจาก นายทิง ศรีแก้ว ส.อบต.ม. 7 บ.ดอนเป้าพัฒนา เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เกิดการชำรุดเสียหาย จำนวน 4 จุด (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 2/2566 ลว.10 ม.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 10 มกราคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายทิง ศรีแก้ว ส.อบต.ม.7 บ.ดอนเป้าพัฒนา ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ขย 80903/2 ลว.12 ม.ค 66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีความเสียหายจริง และเห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่รับความเสียหายตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 12 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
3	- ได้รับแจ้งจาก นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ้านบึงหวาย ม.1 เรื่อง ร่องระบายน้ำ ช่วงบ้าน นายศักดิ์ชัย อาจกล้า – สีแแยก บ้านบึงหวาย-ห้วยยาง เกิดการอุดตัน ทำให้มีน้ำขัง (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 3/2566 ลว.10 ม.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซม ในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 10 มกราคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ้านบึงหวาย ม.1 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ขย 80903/3 ลว.13 ม.ค 66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ารางระบายน้ำบ้านบึงหวาย เป็นรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิดสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณดินจากพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนได้ไหลลงสู่รางระบายน้ำ เกิดการอุดตัน เห็นควรดำเนินการรอกรางระบายน้ำ กำจัดเศษขยะและปริมาณดินที่อุดตันรางระบายน้ำตามที่ได้รับ

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 13 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คํานับสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
4	- ได้รับแจ้งจาก นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.ม.1 บ.บุงหวาย เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบุงหวาย – ห้วยยาง เกิดการชำรุดเสียหาย จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 หน้าบ้านนายหลอด กิ่งนอก จุดที่ 2 หน้าบ้านนางเตียงคำ เวินสันเทียะ (หลังเก่า) จุดที่ 3 หน้าบ้านนางสะอั้ง มีหมู จุดที่ 4 สามแยกบ้านางสะอั้ง มีหมู (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 4/2566 ลว.10 ม.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 10 มกราคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.ม.1 บ.บุงหวาย ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/4 ลว.12 ม.ค 66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีความเสียหายจริงและเห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่รับความเสียหายตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 12 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คํานันสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
5	- ได้รับแจ้งจาก นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต. บ.รุ่งอรุณ ม.8 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ชำรุดเสียหาย (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 5/2566 ลว.17 ม.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 17 มกราคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต. บ.รุ่งอรุณ ม.8 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/5 ลว. 20 ม.ค 66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีความเสียหายจริง และเห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่รับความเสียหายตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 20 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
6	- ได้รับแจ้งจาก นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.ม.1 บ.บุงหวาย เรื่อง ถนนคอนกรีตเสริมแอสฟัลติก สายสี่แยกบุงหวาย-ห้วยยาง – นานายจำเนียร เลลาด เกิดการแตกชำรุดเสียหาย สัญจรไปมา ไม่สะดวก (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 6/2566 ลว.2 มี.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 2 มีนาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.ม.1 บ.บุงหวาย ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/6 ลว. 7 มี.ค 66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงระหว่างสี่แยกบ้านบุงหวาย – หน้าวัดโฆษิตาราม ผิวจราจรเกิดการชำรุดพื้นผิวบางช่วงหลุดล่อน มีหินโผล่ เป็นหลุมเป็นบ่อ เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจร ไป-มา

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 7 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
7	- ได้รับแจ้งจาก นายบุญชู ธรรมธรรม ส.อบต.ม.3 บ.บุฝ้าย เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ชำรุดเสียหาย (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 7/2566 ลว.8 มี.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 8 มีนาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุญชู ธรรมธรรม ส.อบต.ม.3 บ.บุฝ้าย ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ขย 80903/7 ลว. 13 มี.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีความเสียหายจริง และเห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่รับความเสียหายตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 13 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
8	- ได้รับแจ้งจาก นายชาญชัย สิทธิเวช ประชาชน ม.1 บ.บุงหวาย เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะ จุดหน้าวัดโมฆิตาราม บ้านบุงหวาย-ห้วยยาง ชำรุดเสียหาย (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 8/2566 ลว.15 มี.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 15 มีนาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชาญชัย สิทธิเวช ประชาชน ม.1 บ.บุงหวาย ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/8 ลว. 17 มี.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีความเสียหายจริง และเห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่รับความเสียหายตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 17 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
9	- ได้รับแจ้งจาก นางอำพร มีพัฒน์ ผช. ผอ.บ.หนองตอ ม.5 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับพระเสาร์ แดตสันเทียะ ผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 9/2566 ลว.16 มี.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังกล่าว	- กองช่าง	7 วัน	จุฑามาศ ขึ้นกันกง.... นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง ผช.จพง.ธุรการ วันที่ 16 มีนาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นางอำพร มีพัฒน์ ผช. ผอ.บ.หนองตอ ม.5 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80901/9 ลว. 17 มี.ค.66) - สำนักปลัด ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง และติดเตียง จำนวน 1 ราย คือพระเสาร์ แดตสันเทียะ อาศัยอยู่ที่วัดหนองตอ ม.5 จริง และได้ประสานให้ care giver ลงพื้นที่ประเมินค่า ADL ของผู้ป่วย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 17 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
10	- ได้รับแจ้งจาก นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.ม.1 บ.บุงหวาย เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านบุงหวาย – ห้วยยาง เกิดการชำรุดเสียหาย จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 หน้าบ้านนายชาติ หกขุนทด ม.1 จุดที่ 2 หน้าบ้านนางสี บัวโค้ง ม.9 (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 10/2566 ลว.20 มี.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 20 มีนาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.ม.1 บ.บุงหวาย ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/10 ลว.23 มี.ค 66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีความเสียหายจริง และเห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่รับความเสียหายตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ ร้องเรียน ร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 23 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
11	- ได้รับแจ้งจาก นายเนื่อง ท้าวจตุรัส ประชาชน ม.4 บ.รังงาม เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์รถกระเช้า อบต. เพื่อตัดกิ่งไม้ ออกจากสายไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน รังงาม ม.4 (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 11/2566 ลว.27 มี.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความ อนุเคราะห์รถกระเช้า ใช้ในการตัดกิ่งไม้ ออก จากสายไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านรังงาม ม.4 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับ ประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 27 มีนาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายเนื่อง ท้าว จตุรัส ประชาชน ม.4 บ.รังงาม ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/11 ลว.29 มี.ค 66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีความเดือดร้อน จริง และเห็นควรดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตามระยะสายไฟฟ้าแรงต่ำและช่วงเสา ไฟฟ้าตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 29 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คํานับสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
12	- ได้รับแจ้งจาก นายจตุพล มีพัฒน์ ผช.ผญบ.หนองตอ ม.5 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าย้ายไฟชะงอกในหมู่บ้าน จำนวน 12 จุด (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 12/2566 ลว.27 มี.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า ย้ายไฟชะงอกในหมู่บ้านหนองตอ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 27 มีนาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายจตุพล มีพัฒน์ ผช.ผญบ.หนองตอ ม.5 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ขย 80903/11 ลว.31 มี.ค. 66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจริง และเห็นควรดำเนินการรื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ ของ อบต.รังงาม และพิจารณาตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ ในการย้ายไปดำเนินการติดตั้งในจุดต่างๆ ภายในหมู่บ้านหนองตอ ม.5 ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 31 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
13	- ได้รับแจ้งจาก นายณรงค์ชัย สุริยะ ส.อบต.ม.9 บ.ห้วยยาง เรื่อง เหตุลมพายุพัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 2 หลัง คือ 1. บ้านนายณรงค์เวท โกกระบุรณ์ 2. บ้านนายวีระพล บัวผาง (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 13/2566 ลว.28 มี.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้ง 2 ราย จากเหตุดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่	- กองช่าง	7 วัน	กัลยา สอนสำโรง.... นางกัลยา สอนสำโรง นักจัดการงานทั่วไปฯ วันที่ 28 มีนาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายณรงค์ชัย สุริยะ ส.อบต.ม.9 บ.ห้วยยาง ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/ ลว.

คำอธิบาย

- ☛ ร้องเรียน ร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 27 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
14	- ได้รับแจ้งจาก นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.ม.1 บ.บุงหวาย เรื่อง เหตุลมพายุพัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลัง คือ 1. บ้านนางหนูพิศ สิงห์สวัสดิ์ 2. บ้านนางสุวิต แซ่หลู่ 3. บ้านนายสวาท แซ่หลู่ (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 14/2566 ลว.28 มี.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้ง 3 ราย จากเหตุดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่	- กองช่าง	7 วัน	กัลยา สอนสำโรง.... นางกัลยา สอนสำโรง นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 28 มีนาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.ม.1 บ.บุงหวาย ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/ ลว.

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 28 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
15	- ได้รับแจ้งจาก นายชาญชัย บุตรประเสริฐ ส.อบต.ม.2 บ.โกรกตาแป้น เรื่อง เหตุลมพายุ พัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หลัง คือ 1. โรงรถนายจุน เชื่อมมะรัง 2. นางลำดวน โฉสูงเนิน 3. บ้านนายทองหล่อ โกสันเทียะ 4. บ้านนายเดชณรงค์ ธีรดิษสกุล (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 15/2566 ลว.28 มี.ค 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้ง 3 ราย จากเหตุดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่	- กองช่าง	7 วัน	กัลยา สอนสำโรง.... นางกัลยา สอนสำโรง นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 28 มีนาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.ม.1 บ.บึงหวาย ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/ ลว.

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 28 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
16	- ได้รับแจ้งจาก นายชาญชัย บุตรประเสริฐ ส.อบต.ม.2 บ.โกรกตาแป้น เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย ช่วงหน้าบ้าน นายสร้อย แผลงโคกสูง (หนังสือรับ อบต.วังงาม ที่ 16/2566 ลว.31 มี.ค 66) - ต้องการให้ อบต.วังงาม ปรับปรุงซ่อมแซม ในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 31 มีนาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชาญชัย บุตรประเสริฐ ส.อบต.ม.2 บ.โกรกตาแป้น ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/16 ลว. 5 เม.ย.66 - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีความเสียหายจริง และเห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่รับความเสียหายตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 5 เมษายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
17	- ได้รับแจ้งจาก นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.ม.6 บ.หนองแดงพัฒนา เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย จำนวน 4 จุด (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 17/2566 ลว.8 พ.ค. 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซม ในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 8 พฤษภาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.ม.6 บ.หนองแดงพัฒนา ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/17 ลว. 11 พ.ค. 66 - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีความเสียหายจริง และเห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่รับความเสียหายตามที่ ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป
- ☛

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คํานับสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
18	- ได้รับแจ้งจาก นายบด เจียนสันเทียะ ประชาชน ม.5 บ.หนองตอ เรื่อง ประชาชน ขาดน้ำใช้ประจำวัน เนื่องจากประปาหมู่บ้าน ชำรุดเสียหาย (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 18/2566 ลว.8 พ.ค. 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในหมู่บ้านหนองตอต่อไป	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 8 พฤษภาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบด เจียน สันเทียะ ประชาชน ม.5 บ.หนองตอ ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/18 ลว. 11 พ.ค.66 - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าเบื้องต้นเป็นที่ ระดับน้ำใต้ดิน อาจจะมีการลดระดับของ น้ำบาดาล เป็นบางช่วงบางเวลา ซึ่ง ต่อมาส่งผลให้ระบบน้ำประปาไม่สามารถ สูบน้ำใต้ดินขึ้นมาเป็นระบบจำหน่าย น้ำประปาได้ - กองช่าง จึงแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการ กำหนดเวลาในการใช้น้ำภายในหมู่บ้าน/ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อเป็นการแก้ไขใน เบื้องต้น ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร
และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
19	- ได้รับแจ้งจาก นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.ม.6 บ.หนองแดงพัฒนา เรื่อง ถังน้ำประปาหมู่บ้านชำรุดเสียหาย (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 19/2566 ลว. 9 พ.ค. 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้านหนองแดงพัฒนาต่อไป	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 9 พฤษภาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.ม.6 บ.หนองแดงพัฒนา ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/19 ลว. 13 พ.ค.66 - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า ท่อส่งน้ำเกิดการหลุดภายในบ่อบาดาล สาเหตุเกิดจากการที่ใช้ท่อระหว่างรอยต่อมีการเสื่อมสภาพ จึงทำให้ท่อ PVC หลุดระหว่างข้อต่อท่อน้ำ - เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมโดยการรื้อท่อน้ำ PVC ขึ้นจากบ่อน้ำบาดาล และทากาวติดตั้งใหม่ในจุดที่ชำรุดเสียหายตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร
และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
20	- ได้รับแจ้งจาก นายบุ นิละวดี ประชาชน ม.3 บ.บุฝ้าย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถ กระเช้า ตัดกิ่งไม้ภายในหมู่บ้านบุฝ้าย (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 20/2566 ลว.9 พ.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความ อนุเคราะห์รถกระเช้าและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ตัดกิ่งไม้ภายในหมู่บ้านบุฝ้าย เพื่อความ สะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในหมู่บ้าน และที่สัญจรไปมา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 9 พฤษภาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุ นิละวดี ประชาชน ม.3 บ.บุฝ้าย ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/20 ลว.12 พ.ค.66 - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าในบ้านบุฝ้ายมี ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนานหลายสิบปี สภาพผุกร่อน หากมีฝนฟ้าคะนองลม กรรโชกแรง อาจทำให้ต้นไม้หักโค่นทับ บ้านเรือน และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินประชาชนได้จริง เห็นควร ดำเนินการตัดต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ในจุด ที่รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
21	- ได้รับแจ้งจาก นายบุญรอด ทองสถิต ส.อบต.ม.8 บ.รุ่งอรุณ เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 21/2566 ลว. 18 พ.ค. 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและที่สัญจรไปมา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 18 พฤษภาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุญรอด ทองสถิต ส.อบต.ม.8 บ.รุ่งอรุณ ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/21 ลว. 23 พ.ค.66 - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีความเสียหายจริงและเห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่รับความเสียหายตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คํานับสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
22	- ได้รับแจ้งจาก นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.ม.6 บ.หนองแดงพัฒนา เรื่อง แจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่องถึงน้ำประปาหมู่บ้านหนองแดงชำรุดเสียหายบ่อย ขอเสนอเพิ่มเข้าแผนพัฒนาปี 2567-2570 2. ถนน คสล.ชำรุดเสียหายช่วงหน้าบ้าน นายสุพิน วงษ์ชาติ 3. ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย ช่วงหน้าบ้านนางกองร้อย เสนนอก (หนังสือรับ อบต.รังงามที่ 22/2566 ลว. 23 พ.ค. 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและที่สัญจรไปมา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 23 พฤษภาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.ม.6 บ.หนองแดงพัฒนา ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/22 ลว. 26 พ.ค.66 - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าระบบประปาหมู่บ้านมีปัญหาในเรื่องระบบไฟฟ้าเนื่องจากตู้โหลดไฟฟ้าที่เป็นตัวคอลโทรลระบบประปา มีการติดตั้งห่างจากจุดหอจ่ายประปาไฟฟ้า รวมทั้งบ่อบาดาลก็ห่างจากบ่อเก็บน้ำประปา จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระบบน้ำประปามีปัญหา จริง - คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนายสุพิน วงษ์ชาติ น้ำกัดเซาะบริเวณใต้ถนน คสล. ช่วงหน้าฝน เป็นบริเวณกว้างมีความเสียหายจริง - ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย จำนวน 2 จุด จริง - เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมระบบ

					น้ำประปา และถนน คสล พร้อมทั้งนำ ข้อมูลเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต. เพื่อใช้ในการ ดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป - ไฟฟ้าสาธารณะ เห็นควรดำเนินการใน จุดที่ชำรุดเสียหาย ตามที่ได้รับรายงาน
--	--	--	--	--	--

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร
และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
23	- ได้รับแจ้งจาก นายชาญชัย บุตรประเสริฐ ส.อบต.ม.2 บ.โกรกตาแป้น เรื่อง แจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. ถนนเรียบคลองส่งน้ำบ้านโกรกตาแป้น น้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย 2. ขอความอนุเคราะห์นำรถกระเช้ามาตัดกิ่งไม้ที่ปกคลุมสายไฟแรงต่ำ 3. พายุพัดบ้านเรือน นางมยุรี สมสะอาดได้รับความเสียหาย (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 23/2566 ลว. 23 พ.ค. 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและที่สัญจรไปมา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสะอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสะอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 23 พฤษภาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชาญชัย บุตรประเสริฐ ส.อบต.ม.2 บ.โกรกตาแป้น ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/23 ลว. 26 พ.ค.66 - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า จุดที่ 1 พบว่าถนนเรียบคลองส่งน้ำบ้านโกรกตาแป้นถูกน้ำกัดเซาะเป็นบริเวณกว้าง จุดที่ 2 พบว่ามีต้นไม้/กิ่งไม้ปกคลุมสายไฟแรงต่ำบริเวณทางโค้งหน้าวัดโกรกตาแป้น จุดที่ 3 บ้านเรือนนางมยุรี สมสะอาดได้รับความเสียหายจากลมพายุพัดเสียหาย - เห็นควรดำเนินการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร
และต้องการแก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํ่าม่น สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
24	- ได้รับแจ้งจาก นายทิง ศรีแก้ว ส.อบต.ม. 7 บ.ดอนเป้ลำพัฒนา เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับ นางมา ศรีแก้ว ผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะฟั่งฟิง (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 24/2566 ลว. 25 พ.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังกล่าว	- กองช่าง	7 วัน	จุฑามาศ ขึ้นกันกง.... นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง ผช.จพง.ธุรการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายทิง ศรีแก้ว ส.อบต.ม.7 บ.ดอนเป้ลำพัฒนา ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80901/24 ลว. 29 พ.ค. 66) - สำนักปลัด ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะฟั่งฟิง และติดเตียง จำนวน 1 ราย คือนางมา ศรีแก้ว อาศัยอยู่ที่บ้านดอนเป้ลำ ม.7 จริง และได้ประสานให้ care giver ลงพื้นที่ประเมินค่า ADL ของผู้ป่วย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํ่าม่น สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
25	- ได้รับแจ้งจาก นางสาวสุใจ วงษ์ชาติ ฌญบ.หนองแดงพัฒนา ม.6 เรื่อง ขอรื้บการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ใ้กับ นางสาวจิมยงค์ ศรีบุรี ผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะฟั้งฟั้ง (หนังสือรับ อบต.วังงาม ที่ 25/2566 ลว. 25 พ.ค.66) - ต้องการใ้ อบต.วังงาม สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อผ้าอ้อมใ้กับผู้ป่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว	- กองช่าง	7 วัน	จุฑามาศ ชั้กกั้ก.... นางสาวจุฑามาศ ชั้กกั้ก ผช.จพง.ธุรการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งใ้ นางสาวสุใจ วงษ์ชาติ ฌญบ.หนองแดงพัฒนา ม.6 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ขย 80901/25 ลว. 29 พ.ค.66) - สำนักปลัด ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะฟั้งฟั้งและติดเตียง จํานวน 1 ราย คื้อนางสาวจิมยงค์ ศรีบุรี อาศัยอยู่ที่บ้านหนองแดงพัฒนา ม.6 จริง และได้ประสานใ้ care giver ลงพื้นที่ประเมินค่า ADL ของผู้ป่วย เพื่้เป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติใ้การช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ ร้องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการใ้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชั้กกั้ก)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํ่าม่น สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
26	- ได้รับแจ้งจาก นายบุญชู ธรรมธรรม ส. อบต. บ.บุฝ้าย ม.3 เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์ใช้รถกระเช้า เพื่อตัดกิ่งไม้ ภายในหมู่บ้าน (หนังสือรับ อบต.วังงาม ที่ 26/2566 ลว.7 มิ.ย.66) - ต้องการให้ อบต.วังงาม ให้ความ อนุเคราะห์รถกระเช้า เพื่อตัดกิ่งไม้ภายใน หมู่บ้านบุฝ้าย ออกจากสายไฟฟ้า	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 7 มิถุนายน 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุญชู ธรรมธรรม ส.อบต. บ.บุฝ้าย ม.3 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80901/26 ลว. 12 มิ.ย.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีกิ่งไม้ขนาดเล็กน้อยใหญ่ พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้านอย่างจุด และเห็นควรดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ใน การตัดแต่งกิ่งไม้ให้กับชุมชนบ้านบุฝ้าย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ ร้องเรียน ร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ขันกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
27	- ได้รับแจ้งจาก นายทิง ศรีแก้ว ส.อบต.บ.ดอนเป้ลำพัฒนา ม.7 เรื่อง ถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านดอนเป้ลำ – บ้านหนองตอ เกิดน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย (หนังสือรับ อบต.วังงาม ที่ 27/2566 ลว.8 มิ.ย.66) - ต้องการให้ อบต.วังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 8 มิถุนายน 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายทิง ศรีแก้ว ส.อบต.บ.ดอนเป้ลำพัฒนา ม.7 ทราบ (หนังสือส่งที่ ชย 80901/27 ลว. 13 มิ.ย.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าถนนสายดังกล่าวเกิดความเสียหายจริง และถนนสายนี้อยู่ในพื้นที่แนวเขตรับผิดชอบของ อบต.ทัพวัง อบต.วังงาม จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณหรือทำโครงการซ่อมแซมในจุดที่เสียหาย ตามที่ได้รับรายงานให้ได้

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 13 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
28	- ได้รับแจ้งจาก นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะ ชำรุดเสียหาย จำนวน 3 จุด(หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 28/2566 ลว.16 มิ.ย.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 16 มิถุนายน 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80901/28 ลว. 22 มิ.ย.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านรุ่งอรุณ ได้เกิดการชำรุดเสียหายจริง เห็นควรดำเนินการออกปฏิบัติซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย และสำรวจจุดอื่นๆรอบหมู่บ้านด้วย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํ่าม่น สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
29	- ได้รับแจ้งจาก นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุงหวาย ม.1 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านโคกน้อย ชำรุดเสียหายดับทุกจุดในหมู่บ้าน (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 29/2566 ลว.16 มิ.ย.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 16 มิถุนายน 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุงหวาย ม.1 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80901/29 ลว. 22 มิ.ย.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านโคกน้อย ม.1 เกิดการชำรุดเสียหายทุกจุดจริง เห็นควรดำเนินการออกปฏิบัติซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย และสำรวจจุดอื่นๆรอบหมู่บ้านด้วย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คำมั่น สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
30	- ได้รับแจ้งจาก นายทิง ศรีแก้ว ส.อบต.บ.ดอนเป่ลำพัฒนา ม.7 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถกระเช้า เพื่อตัดกิ่งไม้ภายในหมู่บ้านออกจากสายไฟฟ้าแรงต่ำ (หนังสือรับ อบต.วังงาม ที่ 30/2566 ลว. 16 มิ.ย.66) - ต้องการให้ อบต.วังงาม ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้า เพื่อตัดกิ่งไม้ภายในหมู่บ้านดอนเป่ลำพัฒนา ออกจากสายไฟฟ้าแรงต่ำ	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 16 มิถุนายน 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายทิง ศรีแก้ว ส.อบต.บ.ดอนเป่ลำพัฒนา ม.7 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ขย 80901/30 ลว. 22 มิ.ย.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีกิ่งไม้ขนาดเล็กน้อยใหญ่กีดขวางสายไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้านหลายจุด เสี่ยงเกิดอันตรายแก่ประชาชน เห็นควรดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตัดแต่งกิ่งไม้ให้กับชุมชนบ้านดอนเป่ลำพัฒนาตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
31	- ได้รับแจ้งจาก นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถกระเช้า เพื่อตัดกิ่งไม้ภายในหมู่บ้านออกจากสายไฟฟ้าแรงต่ำ (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 31/2566 ลว. 10 ก.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้า เพื่อตัดกิ่งไม้ภายในหมู่บ้านรุ่งอรุณ ออกจากสายไฟฟ้าแรงต่ำ	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 10 กรกฎาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ขย 80901/31 ลว. 13 ก.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีกิ่งไม้ขนาดเล็กน้อยใหญ่ กีดขวางสายไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้านหลายจุด เสี่ยงเกิดอันตรายแก่ประชาชน เห็นควรดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตัดแต่งกิ่งไม้ให้กับชุมชนบ้านรุ่งอรุณ ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
32	- ได้รับแจ้งจาก นางเที่ยง พิมพ์ไธสงค์ ส.อบต.บ.หนองตอ ม.5 เรื่อง ขอดัดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 32/2566 ลว.15 ส.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 15 สิงหาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นางเที่ยง พิมพ์ไธสงค์ ส.อบต.บ.หนองตอ ม.5 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/32 ลว. 18 ส.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าถนนสายดังกล่าวยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะจริง และยังขาดไฟฟ้าสาธารณะที่จะดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมทั้งหมด 9 จุด ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 18 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
33	- ได้รับแจ้งจาก นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.บ.หนองแดงพัฒนา ม.6 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด จำนวน 2 จุด (หนังสือรับ อบต.วังงาม ที่ 33/2566 ลว.21 ส.ค.66) - ต้องการให้ อบต.วังงาม ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 21 สิงหาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.บ.หนองแดงพัฒนา ม.6 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ขย 80903/33 ลว. 24 ส.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านชำรุดจำนวน 2 จุด ลักษณะโคมไฟแตกชำรุด เห็นควรได้รับการซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟใหม่ทดแทนของเดิมที่แตกชำรุดเสียหาย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 24 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํ่าม่น สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
34	- ได้รับแจ้งจาก นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด จำนวน 4 จุด (หนังสือรับ อบต. รังงาม ที่ 34/2566 ลว.21 ส.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 21 สิงหาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/34 ลว. 24 ส.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย จำนวน 4 จุด ลักษณะความเสียหายเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พิวส์และสายกราวด์ รวมถึงหลอดไฟได้รับความเสียหายจากการใช้งานมานานหลายปี เสื่อมสภาพ เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่ชำรุดเสียหาย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
34	- ได้รับแจ้งจาก นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด จำนวน 4 จุด (หนังสือรับ อบต. รังงาม ที่ 34/2566 ลว.21 ส.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 21 สิงหาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/34 ลว. 24 ส.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย จำนวน 4 จุด ลักษณะความเสียหายเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พิวส์และสายกราวด์ รวมถึงหลอดไฟได้รับความเสียหายจากการใช้งานมานานหลายปี เสื่อมสภาพ เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่ชำรุดเสียหาย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 24 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํ่าม่น สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
35	- ได้รับแจ้งจาก นายสมภาร ทาระแพน ส.อบต.บ.รังงาม ม.4 เรื่อง รางระบายน้ำ อุดตันจากขยะสิ่งปฏิกูล ช่วงหน้าบ้าน นาย อภิโชค อินทะสร้อย – หน้า อาคาร กศน. ตำบลรังงาม (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 35/2566 ลว.23ส.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกรางระบายน้ำในจุดดังกล่าว เพื่อความสะดวกของประชาชน	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 23 สิงหาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายสมภาร ทาระแพน ส.อบต.บ.รังงาม ม.4 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/35 ลว. 28 ส.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ารางระบายน้ำเกิดการอุดตันจากปริมาณดินที่ไหลมาจากบ้านเรือนของประชาชนและบางช่วงเกิดจากพื้นดินสูงกว่ารางระบายน้ำ จึงเป็นเหตุหลักที่ทำให้รางระบายน้ำภายในชุมชนเกิดการอุดตันได้ง่าย เห็นควรดำเนินการลอกรางระบายโดยการขุดดิน และนำสิ่งปฏิกูลออก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 28 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คําน้ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
36	- ได้รับแจ้งจาก นายสมภาร ทาระแพน ส.อบต.บ.วังงาม ม.4 เรื่อง ถนน คสล. สาย หน้าบ้านพักครู ร.ร.มช. เกิดการชำรุดเสียหาย (หนังสือรับ อบต.วังงามที่ 36/2566 ลว. 23 ส.ค. 66) - ต้องการให้ อบต.วังงาม ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 23 สิงหาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายสมภาร ทาระแพน ส.อบต.บ.วังงาม ม.4 ทราบ (หนังสือส่งที่ ขย 80903/36 ลว. 28 ส.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าถนนคอนกรีต คสล. เกิดน้ำกัดเซาะถนนมีการทรุดตัวเป็นบริเวณกว้าง รถไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว ตามรายละเอียดประมาณการราคา ปร.4 /ปร.5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
37	- ได้รับแจ้งจาก นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุ่งหวาย ม.1 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย จำนวน 1 จุด ช่างหน้าบ้าน นางอุไรวรรณ เงินจตุรัส (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 37/2566 ลว. 30 ส.ค. 66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 30 สิงหาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุ่งหวาย ม.1 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/37 ลว. 4 ก.ย.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย จำนวน 2 จุด ลักษณะความเสียหายเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พิวส์ สายกราวด์ หลอดไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สายไฟและบริเวณจุดต่อต่างๆ ได้รับความเสียหายจากการใช้งานมานานหลายปี เสื่อมสภาพ เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่ชำรุดเสียหาย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 4 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
38	- ได้รับแจ้งจาก นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.บ.หนองแดงพัฒนา ม.6 เรื่อง ถนนเรียบคลองซับปลากั้ง ตอนล่าง ชำรุดเสียหาย (ท่อแตกหัก) (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 38/2566 ลว. 13 ก.ย.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 13 กันยายน 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.บ.หนองแดงพัฒนา ม.6 ทราบ (หนังสือส่งที่ ขย 80903/38 ลว. 18 ก.ย.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าถนนสายเรียบคลองซับปลากั้ง (ตอนล่าง) มีท่อระบายน้ำขนาด 0.80 ม. แตกชำรุดเสียหาย และถนนสายเรียบคลองซับปลากั้ง (ตอนบน) ชำรุดเสียหายจริง เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไป-มา รายละเอียดตามโครงการซ่อมแซมตามรายการประมาณการค่าวัสดุ และค่าแรงงานตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 18 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
39	- ได้รับแจ้งจาก นางเทียง พิมพ์ไธสงค์ ส.อบต.บ.หนองตอ ม.5 เรื่อง ถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านหนองตอ – สามหลักพัฒนา ชำรุดเสียหาย (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 39/2566 ลว. 20 ก.ย.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 20 กันยายน 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นางเทียง พิมพ์ไธสงค์ ส.อบต.บ.หนองตอ ม.5 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/39 ลว. 25 ก.ย.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าถนนสายบ้านหนองตอ – สามหลักพัฒนา เกิดการชำรุดเสียหาย จำนวน 2 จุด เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไป-มา รายละเอียดตามโครงการซ่อมแซมตามรายการประมาณการค่าวัสดุ และค่าแรงงานตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 25 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
40	- ได้รับแจ้งจาก นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุงหวาย ม.1 เรื่อง ถนนคอนกรีต สายเข้าวัดป่าสันติธรรมวนารามบ้านบุงหวาย ท่อชำรุด ปิดทางน้ำไหล และ ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านดับ และชำรุดจำนวน 1 จุด (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 40/2566 ลว.10 ต.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว และ ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 10 ตุลาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุงหวาย ม.1 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80901/40 ลว. 16 ต.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าถนนคอนกรีต เกิดการทรุดตัว สาเหตุมาจากท่อ คสล. แตกหัก และไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ชำรุดเสียหาย จริง เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว และไฟฟ้าสาธารณะภายใน ในจุดที่ชำรุดเสียหาย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
41	- ได้รับแจ้งจาก นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.บ.หนองแดงพัฒนา ม.6 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านชำรุด จำนวน 1 จุด ช่วงหน้าบ้านนายวิโรจน์ โตโธสงค์ 2. รางระบายน้ำอุดตัน (หนังสือรับ อบต.วังงาม ที่ 41/2566 ลว.16 ต.ค.66) - ต้องการให้ อบต.วังงาม ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่ชำรุดเสียหาย และแก้ไขปัญหารางระบายน้ำอุดตันสายดังกล่าว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 16 ตุลาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นางสาวกมล ศรีบุรี ส.อบต.บ.หนองแดงพัฒนา ม.6 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ขย 80903/41 ลว.19 ต.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าความเสียหาย ดังนี้ 1. ไฟฟ้าสาธารณะเกิดการชำรุด ช่วงหน้าบ้านนายวิโรจน์ โตโธสงค์ หลอดขาด เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานหลายปี และระบบสายไฟในการเชื่อมต่อเกิดความชื้นและมีเชื้อราขึ้นบริเวณจุดต่อสายไฟ 2. รางระบายน้ำเกิดการอุดตัน เนื่องจากมีดินและเศษขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนไหลลงรางระบายน้ำเกิดการทับถมกัน ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก และอุดตัน 3. เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในจุดที่ชำรุดเสียหาย และประมาณการราคา ปร.4 ปร.5 เพื่อเสนอพิจารณางบประมาณในการซ่อมแซมรางระบายน้ำดังกล่าว ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร
และต้องการแก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํ่าม่น สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
42	- ได้รับแจ้งจาก นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุ่งหวาย ม.1 เรื่อง รางระบายน้ำอุดตัน (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 42/2566 ลว.16 ต.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหารางระบายน้ำอุดตันสายดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 16 ตุลาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุ่งหวาย ม.1 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/41 ลว.19 ต.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ารางระบายน้ำเป็นรางชนิดฝาปิดเกิดการอุดตัน เนื่องจากมีดินและเศษขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนไหลลงรางระบายน้ำเกิดการทับถมกัน ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก และอุดตัน - เห็นควรดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการรอกรางระบายน้ำ และประมาณการราคา ปร.4 ปร.5 เพื่อเสนอพิจารณางบประมาณในการรอกรางระบายน้ำดังกล่าวตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร
และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํ่าม่น สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
43	- ได้รับแจ้งจาก นายณรงค์ชัย สุริยะ ส.อบต.บ.ห้วยยาง ม.9 เรื่อง รางระบายน้ำอุดตัน (หนังสือรับ อบต.วังงาม ที่ 43/2566 ลว.16 ต.ค.66) - ต้องการให้ อบต.วังงาม ให้ความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการระบายน้ำอุดตันสายดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 16 ตุลาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายณรงค์ชัย สุริยะ ส.อบต.บ.ห้วยยาง ม.9 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/43 ลว.19 ต.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ารางระบายน้ำเป็นรางชนิดรางดาดคอนกรีต เกิดการอุดตัน เนื่องจากมีดินและเศษขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนไหลลงรางระบายน้ำเกิดการทับถมกัน ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก และอุดตัน - เห็นควรดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการรอกรางระบายน้ำ และประมาณการราคา ปร.4 ปร.5 เพื่อเสนอพิจารณางบประมาณในการรอกรางระบายน้ำดังกล่าวตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร
และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํ่าม่น สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
44	- ได้รับแจ้งจาก นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุงหวาย ม.1 เรื่อง ขอดิตตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านเพิ่ม (ช่วงบ้านโคกน้อย) จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. จุดบ้านนางละมัย ตูมนอก 2. จุดบ้านนายสนั่น ใหญ่พุทรา 3. จุดบ้านนายจวน ตูมนอก 4. จุดบ้านนางบัวทิพย์ แก้วพรม - (ภายในหมู่บ้านบุงหวาย จำนวน 6 จุด) 1. จุดบ้านนายทวี เคียงแก้ว 2. จุดบ้านนางปราณี นนขุนทด 3. จุดบ้านนายพัน เข้มมี 4. จุดบ้านนายชิด ช่างขาว 5. จุดบ้านแก่นางเตียงคำ เวินสันทียะ 6. สามแยกตรงข้ามบ้านนางเตียง เวินสันทียะ (หลังใหม่) (หนังสือรับ อบต.วังงาม ที่ 44/2566 ลว.19 ต.ค.66)	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 19 ตุลาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุงหวาย ม.1 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/44 ลว.25 ต.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าในจุดดังกล่าวที่ได้ร้องขอดิตตังไฟฟ้ามา เป็นจุดที่มีดและเสี่ยงอันตรายกับประชาชนที่สัญจร ไป-มา จริง แต่เนื่องจากการดิตตังไฟฟ้าสาธารณะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ การกระทำการใดๆก็ตาม ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานของการไฟฟ้าเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการได้ หากผู้ใดดำเนินการดิตตังไฟฟ้าสาธารณะโดยไม่มีการขออนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือว่าผู้นั้นละเมิดในการใช้ไฟฟ้าหรือเข้าข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้า และการไฟฟ้าสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้

	- ต้องการให้ อบต.รังงาม ให้ความ อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมภายในหมู่บ้าน ดังกล่าว เพื่อสะดวกและปลอดภัยกับ ประชาชนที่สัญจร ไป-มา				- เห็นควรแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับประชาชน ในจุดที่ เห็นสมควร และเป็นจุดที่เป็นอันตรายใน ช่วงเวลากลางคืน และจะประสานไปยัง ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะในจุดที่อันตรายและเห็นสมควร ตามที่ได้รับรายงาน
--	---	--	--	--	---

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร
และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
45	- ได้รับแจ้งจาก นายบุญชู ธรรมธรรม ส.อบต.บ.บุฝ้าย ม.3 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย จำนวน 3 จุด (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 45/2566 ลว.26 ต.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 26 ตุลาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุญชู ธรรมธรรม ส.อบต.บ.บุฝ้าย ม.3 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ขย 80903/45 ลว.31 ต.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย ทั้งหมดจำนวน 2 จุด สาเหตุเกิดจากหลอดไฟที่มีอายุครบกำหนดของการใช้งานตามคุณสมบัติของหลอดไฟ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้จริง เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน ในจุดที่ชำรุดเสียหาย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้ว เสร็จ (คำมั่นสัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
46	- ได้รับแจ้งจาก นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 เรื่อง ร้องรายน้ำอุดตัน (หนังสือรับ อบต.วังงาม ที่ 46/2566 ลว.8 พ.ย.66) - ต้องการให้ อบต.วังงาม สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการลอกวางระบายที่อุดตัน และเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ขย 80903/46 ลว.13 พ.ย.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าเป็นรายน้ำชนิดมีฝาปิดเกิดการอุดตัน เนื่องจากมีดินและเศษขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนไหลลงวางระบายน้ำเกิดการทับถมกัน ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก และอุดตัน - เห็นควรดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการลอกวางระบายน้ำ และประมาณการราคา ปร.4 ปร.5 เพื่อเสนอพิจารณางบประมาณในการลอกวางระบายน้ำดังกล่าว ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
47	- ได้รับแจ้งจาก นายทิง ศรีแก้ว ส.อบต.บ.ดอนเป้าพัฒนา ม.7 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย จำนวน 2 จุด (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 47/2566 ลว. 12 ธ.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 12 ธันวาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายทิง ศรีแก้ว ส.อบต.บ.ดอนเป้าพัฒนา ม.7 ทราบ (หนังสือส่งที่ ชย 80903/47 ลว.15 ธ.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย ทั้งหมดจำนวน 3 จุด สาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พิวส์และสายกราวด์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อพ่วงสายไฟและบริเวณจุดต่อต่างๆ ได้รับความเสียหายเกิดจากการใช้งานมาหลายปีจริง เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในในจุดที่ชำรุดเสียหาย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 15 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
48	- ได้รับแจ้งจาก นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุงหวาย ม.1 เรื่อง ถนนคอนกรีต คสล. สายเรียบหนองหล้าม ทรุดตัว แตก ขำรุดเสียหาย (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 48/2566 ลว.12 ธ.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ์ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 12 ธันวาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายชัยพร นูพลกรัง ส.อบต.บ.บุงหวาย ม.1 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/48 ลว.15 ธ.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าถนน คสล. มีการทรุดตัวและมีแตกร้าว จำนวน 2 จุด เกิดจากดินไหลทางของถนนเกิดการกัดเซาะจากน้ำใต้พื้นผิวถนน - เห็นควรดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายดังกล่าว โดยได้ส่งรายละเอียดประมาณการราคา ปร.4 ปร.5 เพื่อพิจารณาประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ เรื่องร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ร้องเรียน/ร้องทุกข์	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (คํานับ สัญญา)	ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยปฏิบัติ)	การดำเนินงาน ของ อบต.
49	- ได้รับแจ้งจาก นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย จำนวน 2 จุด (หนังสือรับ อบต.รังงาม ที่ 49/2566 ลว. 18 ธ.ค.66) - ต้องการให้ อบต.รังงาม ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจร ไป-มา	- กองช่าง	7 วัน	สุรเชษฐ ทองสอาด.... นายสุรเชษฐ ทองสอาด ผอ.กองช่าง วันที่ 18 ธันวาคม 2566	- ได้ดำเนินการแจ้งให้ นายบุญรอด ทองสถิตย์ ส.อบต.บ.รุ่งอรุณ ม.8 ทราบ (หนังสือส่ง ที่ ชย 80903/49 ลว.21 ธ.ค.66) - กองช่าง ขอรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดเสียหาย ทั้งหมดจำนวน 2 จุด สาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พิวส์และสายกราวด์ รวมถึงหลอดไฟ ได้รับความเสียหายเกิดจากการใช้งานมาหลายปีจริง เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน ในจุดที่ชำรุดเสียหาย ตามที่ได้รับรายงาน

คำอธิบาย

- ☛ ร้องเรียน ร้องเรียน ควรมีรายละเอียด ที่ไหน เมื่อไร และต้องการให้แก้ไขอย่างไร
- ☛ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ บรรเทาความเดือดร้อน
- ☛ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องมีระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขึ้นไป

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวจุฑามาศ ชื่นกันกง)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566